



## POUŽITIE

Membránové plynometry sú objemové meradlá určené na meranie pretečeného objemu a prietoku plynu v domoch a v bytoch. Sú schválené SMÚ Bratislava ako meracie prístroje pre obchodný styk a svojimi vlastnostami vyhovujú STN 25 7859, OIML R6, R31, DIN 3374 a vyhláške ÚNMS č.210, príloha č.13.

## NAJDÔLEŽITEJŠIE VLASTNOSTI

- Veľkosti plynomerov G1,6; G2,5; G4
- Plynometry veľkosti G2,5 a G4 majú rozšírený merací rozsah,  $Q_{min} = 0,016 \text{ m}^3/\text{h}$
- Najvyšší prevádzkový pretlak:
  - 50 kPa ( ocelová skriňa)
  - 100 kPa ( hliníková skriňa)
- V prevedení s odolnosťou voči vysokým teplotám okolia (podla DIN 3374) je najvyšší prevádzkový pretlak maximálne 20 kPa (ocelová skriňa)
- Skriňa je vyrobená z ocelového plechu Galfan alebo z hliníka; v jednohrdlovej alebo dvojhrdlovej verzii
- Výstupné hrldá plynomera: G1" a G1 1/4"
- Vysoká a dlhodobá stabilita presnosti merania
- Možnosť pripojenia NF snímača IN-Z31 zvonka bez porušenia overovacej plomby počítadla
- Vhodný na meranie plynov:
  - zemný plyn
  - svietiplyn
  - propán
  - bután
  - vodík
  - dusík
  - vzduch
  - inertné plyny
  - iné plyny: konzultujte s výrobcom

## POPIS

Plynomer sa skladá z meracieho mechanizmu, počítadla a skrine plynomera.

Merací mechanizmus je vyrobený z plastickej hmoty a plechu, má štyri meracie komory. Komory sú usporiadane dve dvoj párov a sú oddelené syntetickými membránami. Komory sa plnia a vyprázdnújú periodicky. Pohyb membrán sa prenáša cez pákové prevedy na kľukový hriadeľ, ktorý excentrične cez riadiace páky ovláda posúvače. Posúvače riadia plnenie a vyprázdnovanie komôr. Otáčavý pohyb kľukového hriadeľa sa prenáša cez upchávkou alebo magnetickú spojku do počítadla, ktoré scíta množstvo cyklov a tým i množstvo plynu pretečeného cez plynomer.

Plynomer BK je kompaktný domový a bytový plynomer, ktorý splňa najvyššie požiadavky na presnosť a spoloahlivosť. Tvarovo stále membrány oválneho



tvaru a jednotlivé súčiastky sú vyrábané z vysokokvalitných materiálov, ktoré zabezpečujú stálu presnosť merania v celom meracom rozsahu.

Ocelová skriňa je vyrábaná z ocelového plechu Galfan, ktorý zabezpečuje dlhodobú odolnosť voči kôrzií.

Zásluhou malých posúvačov si plynomer pri prietoku Qmin zachováva stabilné vlastnosti a je menej citlivý na prípadné ich znečistenie.

Súčinatel' odporu RPF je 0,9 (podla BS 4161 je maximálne dovolená hodnota 1,2). Plynomer má zariadenie proti spätnému chodu mechanizmu.

## MONTÁŽ

Pre pripojenie do plynového potrubia platí STN 38 6442 „ Membránové plynometry, umiestňovanie, pripojenie a prevádzkovanie“.

## PRÍSLUŠENSTVO

- Nástavce: rovné G 1/2", G 3/4", G1", kolienkové len pre hrldá G 1 1/4"
- Prevlečné matice
- Tesnenia: bezazbestové ( pre plynometry s odolnosťou voči vysokým teplotám okolia) alebo gumové
- Nízkofrekvenčný snímač impulzov IN-Z31
- Zákaznícke samolepky s čiarovým kódom

**TYP BK G 1,6 G 2,5 G4**

**MEMBRÁNOVÝ PLYNOMER**


# MEMBRÁNOVÝ PLYNOMER

## TYP BK G 1,6 G 2,5 G4


### TECHNICKÉ ÚDAJE PLYNOMERU

		G1,6	G2,5	G4
Označenie veľkosti	dm <sup>3</sup>	1,2	1,2	1,2
Cyklický objem plynometra	m <sup>3</sup> /h	1,6	2,5	4
Menovitý prietok Q	m <sup>3</sup> /h	2,5	4	6
Maximálny prietok Q <sub>max</sub>	m <sup>3</sup> /h	0,016	0,016	0,016
Minimálny prietok Q <sub>min</sub>	m <sup>3</sup> /h			
Najväčšia dovolená chyba:				
Q <sub>min</sub> - 0,1Q <sub>max</sub>	%	±3	± 3	± 3
0,1Q <sub>max</sub> - Q <sub>max</sub>	%	±1,5	± 1,5	± 1,5
Najväčší možný rozsah pracovných teplôt plynu	°C		-30 až +60	
Najväčší možný rozsah teplôt okolia	°C		-40 až +60	
Hmotnosť plynometra:				
- oceľová skriňa	kg		1,8	
- hliníková skriňa	kg		1,9	


### TYPICKÁ KRIVKA CHÝB



### ZÁVISLOST STRATY TLAKU NA PRIETOKU



### ROZMERY



Materiál	Prevedenie skrine	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G	R	H
Oceľ	jednohrdlové	-	215	67	194	157	2"		
	dvojhrdlové	100 110 130	214				1" 1 1/4" 1"	3/4", 1"	251 255
Hliník	dvojhrdlové	100 110	220	71,5	197	163	1 1/4"	1"	261

### NÍZKOFREKVENCNÝ SNÍMAČ IN-Z31:

NF snímač IN-Z31 obsahuje pracovný jazýčkový kontakt, ktorý je spínaný magnetickým polom magnetu umiestneným v poslednom bubienku počítadla plynometra. Na jeden 1 m<sup>3</sup> jazýčkový kontakt zopne 100 krát. V telesu snímača je umiestnený aj druhý jazýčkový kontakt, ktorý slúži na detekciu možného ovplyvňovania kontaktu externým magnetickým polom.

### TECHNICKÉ PARAMETRE IN-Z31

Počet impulzov	100 /1 m <sup>3</sup>
Maximálne pracovné napätie	U <sub>max</sub> = 12 V DC
Maximálny pracovný prúd	I <sub>max</sub> = 10 mA
Minimálny počet zopnutí	Min. 5 x 10 <sup>7</sup>